



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต. โคกสะอาด โทร ๐ ๔๓๓๘๔ ๐๘๘๔

ที่ กส ๗๓๕๐๑/-

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทน้ำเสีย ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานเพื่อบูรณาการด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นั้น

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทน้ำเสีย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และโปรดลงนามในหนังสือรายงานถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิชพล ปุระเซตัง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ความเห็น	ความเห็น	ความเห็นนายก
ลงชื่อ..... (นายบุญส่ง นาสมสร้อย) หัวหน้าสำนักปลัด	ลงชื่อ..... (นายบุญส่ง นาสมสร้อย) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ แทน ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล	ลงชื่อ..... (นายบุญทัน ศรีมุงคุณ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด

เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาดตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ดังนี้

๑.นายบุญส่ง นาสมสร้อย	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
๒.นายไพบูลย์ ผิวผัน	ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน	คณะกรรมการ
๓.นายวินัย มาศงามเมือง	คณงานประจำโรงฆ่าสัตว์	คณะกรรมการ
๔.นายวัชรวิภา ภูผานม	ผช.จพง.ป้องกันฯ	คณะกรรมการ
๕.นายณัฐพงศ์ มุระดา	ผช.นักวิชาการเกษตร	คณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งทำหน้าที่ดำเนินการ สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดและ รายงานผลให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญทัน ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำเนาฉบับ



ที่ กส ๗๓๕๐๑/๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
๔๖๑๓๐

๑๖

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลปัญหาน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูล

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ได้ขอความร่วมมือในการสำรวจปัญหาน้ำเสียชุมชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเรื่องปัญหาน้ำเสียชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำเสียชุมชนที่เกิดจากชุมชนที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียไหลลงสู่ท่อระบายน้ำและไหลออกสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทน้ำเสียตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ทั้งนี้มอบหมายให้ นายพัชรพล ปุระชะตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๑๕๒๐๓๕๑ เป็นผู้ประสานงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน ศรีมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สำนักปลัด อบต.

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๔๓๘๔-๐๘๘๔

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

แบบสำรวจข้อมูลเรื่องแหล่งน้ำ (ที่เสี่ยงต่อการถูกปนเปื้อนน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ) สิ่งที่ส่งมาด้วย
 ชื่อนายงาน อนดา โดทส์อาด อำเภอ หนองชัย จังหวัด กาฬสินธุ์

1. ผู้ประสานงาน นาย/นาง/นางสาว : ชื่อ นาย พันธ์พงศ์ นามสกุล บุรินทร์ตั้ง ตำแหน่ง นักวิชา/สุกฤษา
 หมายเลข โทรศัพท์มือถือ 0611520751 ID Line : 0611520751

2. ซีเป้าหมายแหล่งน้ำ (เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข้ปัญหา และเพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ)

เป้าหมายแหล่งน้ำ	รายชื่อแหล่งน้ำ	แนวทางการแก้ไข้ปัญหา / มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
1. แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์	<u>ป่าสี</u>	-
2. แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	<u>(1) ของข้างตาง ม.3 (2) หนองขี้ ๓.๒ (3) หนองตาง ม.6 (4) ภูใต้สูง ม.1</u>	<u>1) ส่วนของขบวน กศรทรวัด</u> <u>ตงกม.น้ำ เช่น กอวมตงมอสิ่ง</u> <u>หรือ สร. 10 / ม.ร.จ. / ๘๓๖๖๖</u> <u>ศึทท-กัจึจึ</u>
3. แหล่งน้ำที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว	<u>หนองน้ำ ๓.3</u>	
4. แหล่งน้ำที่ถูกปนเปื้อนด้วยน้ำเสียชุมชน	<u>ป่าสี</u>	<u>๑) อยงนจึตทง:บมจ</u> <u>๒-๓๓๓๓๓๓๓</u>
5. แหล่งน้ำ (เสี่ยงปนเปื้อนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม)	<u>ป่าสี</u>	
6. แหล่งน้ำ (เสี่ยงปนเปื้อนน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร)	<u>ป่าสี</u>	<u>๑) สึงสึมทึรตทงนอ๓๓๓๓๓</u> <u>๑๓๓๓๓๓๓๓</u>
7. แหล่งน้ำ (เสี่ยงปนเปื้อนน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)	<u>ตดงค๓๓๓๓๓ ม.๒, ๓.๓, ๓.๓, ๓.๓</u>	
8. แหล่งน้ำ (เสี่ยงปนเปื้อนน้ำเสียจากพื้นที่การเกษตร)	<u>ตดงค๓๓๓๓๓ ม.๒, ๓.๓, ๓.๓, ๓.๓</u> <u>๓.๓๓๓๓๓๓, ๓๓๓๓๓๓๓๓ ม.๓, ๓.๓</u>	

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
อาคารประเภท ข

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์	นางจิราพร นาจบุญ ผู้อำนวยการ	บ้านโนนชัย ม.๑	๑)อาคารเรียนปูน/ไม้ ๒ ชั้น ๒)อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น	๓๘๐	/	/	พื้นที่ไม่เกิน(ตรม) ๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐
๒	โรงเรียน อบต.โคกสะอาด	นางสาวศรัญญา เหลาทอง ผอ.โรงเรียน	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๒)อาคารเรียน คสล.ปฐมวัย	๓๖๘	/	/	
๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก สะอาด	นางมาลีสา กล้าขยัน หัวหน้าสถานศึกษา	บ้านสะอาด ม.๒	๓)อาคารหอประชุม ๑)อาคารเรียนคสล.ศูนย์ฯ ๒)อาคารโรงอาหาร	๖๐๐	/	/	
๔	โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม	นายอิทธิฤทธิ์ มูลเอก ผู้อำนวยการ	บ้านหนองบัว ม. ๓	๑)อาคารเรียนปูน/ไม้ ๒ชั้น ๒)อาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น	๓๘๔	/	/	
๕	โรงเรียนหนองเม็กวิทยา	นางสุพรรณนิการ์ นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการ	บ้านหนองเม็ก ม. ๔	๓)อาคารเอนกประสงค์ ๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ชั้น ๒)อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น	๓๐๐	/	/	
๖	โรงเรียนน้อยดอนข่าประชา สามัคคี	นายบุญกุล ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการ	บ้านดอนข่า ม.๖	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ ชั้น ๒)อาคารเอนกประสงค์	๓๘๔	/	/	
๗	โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา	นายฤทธิ์รงค์ นาคมทอง ผู้อำนวยการ	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคารเรียน ปูน/ไม้ ๒ชั้น ๒)อาคารเอนกประสงค์	๔๕๐	/	/	



(นายพัชรพล บุระชะตัง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๘	อบต.โคกสะอาด	นายบุญทัน ศรีมุงคุณ นายก อบต.โคกสะอาด	บ้านสะอาด ม.๒	๑)อาคารที่ทำการ ๒)อาคารห้องประชุมสวนผึ้ง ๓)หอประชุมเอนกประสงค์ ๔)อาคารเอนกประสงค์	๕๑๒ ๑๘๐ ๑,๐๒๔ ๑๘๐	/ / / /	พื้นที่ไม่เกิน(ตรม) ๑๐,๐๐๐-๕๕,๐๐๐	
๙	อาคารเช่า อบต.โคกสะอาด	นายบุญทัน ศรีมุงคุณ นายก อบต.โคกสะอาด	บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑)อาคาร คสล.	๒๔๐	/	๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	
๑๐	รพ.สต.หนองบัว (ไม่มีเตียงผู้ป่วยพักค้างคืน)	นางสุตาภรณ์ รัตนบุตดา	บ้านหนองบัว ม.	๑)อาคารที่ทำการ	๑๙๒	/		
๑๒	รพ.สต.โคกประสิทธิ์ (ไม่มีเตียงผู้ป่วยพักค้างคืน)	ผู้อำนวยการ นางรัชนิกร คำฉ้วนอินทร์ รักษการ ผอ.	๓ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๒)อาคารขนาดแผนไทย ๑)อาคารที่ทำการ ๒)อาคารขนาดแผนไทย	๕๐ ๑๙๒ ๑๘๐	/ / /		
๑๓	หอพัก (ไม่มี)							
๑๔	โรงแรม (ไม่มี)							
๑๕	อาคารชุด (ไม่มี)							
๑๖	สถานบริการ (ไม่มี)							
๑๗	ศูนย์การค้า (ไม่มี)							
๑๘	ภัตตาคาร /ร้านอาหาร (ไม่มี)							

[๒]

(นายพัชรพล ประสงค์)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

อาคารประเภท ก

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/) ไม่ต้อง	
๑	อาคารชุด ๕๐๐ ห้องขึ้นไป (ไม่มี)							
๒	โรงแรม ๒๐๐ ห้องขึ้นไป (ไม่มี)							
๓	โรงพยาบาล ๓๐ เตียงขึ้นไป (ไม่มี)							
๔	อาคารเรียนพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๕๐,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							
๕	อาคารส่วนราชการพื้นที่ใช้ สอยรวม ๕๕,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป (ไม่มี)							
๖	อาคารศูนย์การค้า พื้นที่ใช้ สอย ๒๕,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไป (ไม่มี)							
๗	ตลาด มีพื้นที่ใช้สอย รวม ๒,๕๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							
๘	ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ใช้สอย รวม ๒,๕๐๐ ตรม.ขึ้นไป(ไม่มี)							

[๓]

(นายพัชรพล บุระชะตัง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
 ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม /นิคมอุตสาหกรรม
 ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	ชนิดอาคาร	ผู้ พื้นที่ใช้ สอย(ตรม)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ ๒ (ไม่มี)							
๒	โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ ๓ (ไม่มี)							
๓	นิคมอุตสาหกรรม (ไม่มี)							

[๔]


 (นายพัชรพล ประชะตัง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
ประเภทการเสียสุกร

ข้อมูล เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	จำนวนโรงเรือน (หลัง)	จำนวน เสีย(ตัว)	การปฏิบัติตามมาตรา		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/)ไม่ต้อง	
๑	ฟาร์มสุกร	นายณัฐพงษ์ มุระดา	๗๘ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑	๕๐	/	/	ไม่เกิน ๖๐ หน่วย
๒	ฟาร์มเป็ด	นางสาวปวีณา นามบุญลา	๒๑๐ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๕	๑	๕๐	/	/	

หมายเหตุ: ๑ หน่วยปศุสัตว์ = ๕๐๐ กิโลกรัม

(นายพัชรพล ประสงค์)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

[๕]

ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน ตำบลโคกสะอาด
ตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	เจ้าของ/หัวหน้าหน่วยงาน	สถานที่ตั้ง	จำนวนโรงเรือน (หลัง)	ชนิดน้ำมัน เชื้อเพลิง(ถัง)	การปฏิบัติตามมาตรา ๘๐		หมายเหตุ
						(/) ต้อง	(/) ไม่ต้อง	
๑	ทองอินทร์ปิโตรเลียม	นายทองอินทร์ ภูผานม	๑๓๘ บ้านหนองบัว ม.๑๑	๑	ไวไฟมาก ๑ ถัง ไวไฟมาก ๑ ถัง		/	ไม่จัดอยู่ในประเภท ที่กำหนด
๒	รอยโชค	นางจรรยาพร นาดมทอง	๑๓๒ บ้านโคกประสิทธิ์ ม.๑๒	๑	ไวไฟมาก ๑ ถัง ไวไฟมาก ๑ ถัง		/	ไม่จัดอยู่ในประเภท ที่กำหนด

หมายเหตุ: ๑. ประเภท ก. ตั้งอยู่ติเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๒. ประเภท ข. ตั้งอยู่ติเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร



[๖]

(นายพัชรพล ภูระะตั้ง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียโดยการทำถังดักไขมัน

